

Temperatur & Thermometer



Modell Wärmebewegung





Durch die stärkere Bewegung beim Erwärmen benötigen die Teilchen mehr Platz -> Ausdehnung.

Temperatur

- das Maß für die Bewegungsenergie der Teilchen
- Messung mit dem Thermometer


- Häufige Thermometerbauarten:
 - Flüssigkeitsthermometer
 - Bimetallthermometer
 - elektronisches Thermometer





Thermometerbauarten

- Flüssigkeitsthermometer
 - Wärmeausdehnung einer Flüssigkeit
 - Färbige Flüssigkeitssäule gibt die Temperatur an



- Bimetallthermometer
 - Unterschiedliche Ausdehnung zweier verschiedener Metallstreifen
 - Zeiger wird gedreht

Thermometerbauarten


• elektronisches Thermometer

temperaturabhängiger Widerstand

 Änderung im Stromkreis wird elektronisch gemessen

- Galilei-Thermometer
 - Flüssigkeiten verändern die Dichte mit der Temperatur
 - Durch die Änderung des Auftriebes wandern die Kugeln nach oben oder sinken zu Boden

Bimetall



Zwei miteinander verbundene Metallstreifen dehnen sich unterschiedlich stark aus


Bimetall

 Bimetallstreifen verformen sich beim Erwärmen.

- Anwendung
 - Bimetallthermometer
 - Überlastungsschutz (Überhitzungsschutz)

Temperaturskalen

Celsiusskala




- 100 °C Wasser verdampft
- 0 °C Eis schmilzt

 Bereich zwischen 0 °C und 100 °C wird in 100 Teile eingeteilt (= 1 °C)

Temperaturskalen

Kevin-Skala



- Absoluter Nullpunkt
 - -273 °C = 0 Kevin
 - Temperaturdifferenz:

$$1 \, ^{\circ}C = 1 \, K$$

- Daher:
 - $-0^{\circ}C = 273 \text{ K}$
 - $-100 \, ^{\circ}\text{C} = 373 \, \text{K}$